

## MIZ-21C Guide de démarrage rapide




Ce guide fournit sept étapes simples pour commencer.

Consultez votre manuel d'utilisation pour plus de détails sur le fonctionnement et l'utilisation de votre système MIZ-21C.

[www.eddyfi.com](http://www.eddyfi.com)  
P/N 10057080 Rev C


## 1. Charge des batteries




Connectez l'adaptateur AC fourni au port de charge.



4 heures




## 2. Connecter la sonde



Connectez votre sonde au connecteur approprié en fonction du type de sonde.

## 3. Démarrage



### Mise sous tension de l'instrument

Avec des batteries complètement chargées, appuyez momentanément sur le bouton d'alimentation pour alimenter le MIZ-21C. Il faudra plusieurs secondes pour démarrer être sous tension.

### Mise hors tension de l'instrument

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre le MIZ-21C.

## 4. Sélection d'application



### Menu Application

Sélectionnez la catégorie d'application appropriée à la sonde connectée et à l'inspection effectuée.

## 5. Sélection de technique



### Techniques

Sélectionnez la technique souhaitée pour afficher les valeurs paramètres.


## 6. Paramètres



### Liste des paramètres

Examinez les valeurs ou ajustez les paramètres avec le bouton modifier dans le coin inférieur droit de l'écran.

## 7. Acquérir des données



### Acquiring Data

Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter to lancer et arrêter l'acquisition. Consultez votre manuel d'utilisation pour obtenir des informations sur l'examen des données.